



И.о. директора Куренева И.И. 2021г.

[Handwritten signature]

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2**

Г.о.Тольятти

«24» 02 2021г

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта учебный корпус(теоретические занятия), общественно- бытовой корпус, учебные мастерские

1.2. Адрес объекта 445008 Самарская область г. Тольятти ул. Матросова, 37в

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 5 (пяти) этажей, 3971,3 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка : 4240,0 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта 2012-2013 гг

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего :: капитального 2014

1.6. Название организации (учреждения), государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Колледж технического и художественного образования г. Тольятти», ГАПОУ КТиХО

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 445024 Самарская область г. Тольятти ул. Воскресенская, 18

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера: образование

2.2. Виды оказываемых услуг обучение по программам подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, профессиональная подготовка

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно- двигательного аппарата; нарушения умственного развития

2.6. Плановая мощность: вместимость 208 чел., пропускная способность-98 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: к колледжу можно доехать на муниципальном транспорте автобус №№ 46 троллейбус №7 остановочный пункт «Колледж технического и художественного образования , корпус 2»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м

3.2.2 время движения (пешком): 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории МГН <i>в том числе:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения	ДП-В

	здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
объект является доступно частично всем

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Не нуждается

4.1. Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до _____ года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается

5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации и связи (на всех зонах)	не нуждается

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до -

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДПВ доступно полностью всем**

4.5. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.6. Информация размещена (обновлена) **в системе ГИС «Доступная среда»** _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------------|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>-</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>-</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 3 л.


Руководитель рабочей группы:

Зам. директора по АХЧ

Гошкодера Ю.А. 

Члены рабочей группы:

Специалист ОТ

Н.В. Балюк 

Зам. директора по ВР

Е.А. Марчук 

В том числе:

Представитель
организации инвалидов

общественной



организации,

Представитель
расположенной на объекте:
Специалист ОТ

Н.В. Балюк 