

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора ГАПОУ КТиХО
Уренева И.И.
2021г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ 3

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта учебный корпус теоретических занятия, общественно- бытовой корпус

1.2. Адрес объекта 445008 Самарская область г. Тольятти ул. Матросова, 37,37а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4(четырёх)-2 (двух)-1 (одного) этажей, 5270,7кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 8970,0 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта 2012-2013гг

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего :: капитального -*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Колледж технического и художественного образования г. Тольятти», ГАПОУ КТиХО

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 445024 Самарская область г. Тольятти ул. Воскресенская, 18 , 37в

445024 Самарская область г. Тольятти ул. Воскресенская, 18 , 37в

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): министерство образования и науки Самарской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г.Самара, ул. А. Толстого, д. 38/16

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: обучение по программам подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, профессиональная подготовка

2.3. Форма оказания услуг на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; нарушения умственного развития

2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 680 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом к колледжу можно доехать на муниципальном транспорте автобус №№ 46 троллейбус №7 остановочный пункт «Колледж технического и художественного образования, корпус 2»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 50-120 м

3.2.2 время движения (пешком): 3-9мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории МГН	
	<i>в том числе:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»

5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект является доступно частично всем

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации и связи (на всех зонах)	не нуждается

**Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте
в срок до _ года**

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	

**4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном
ремонте в срок до _ года**

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДПВ доступно полностью всем**

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов _____

_____;

4.6. Информация размещена (обновлена) в системе ГИС «Доступная среда»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта от « » _____ 2021г